





	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			
	日野	R3/9	2KG-FD2ABG 125076		冷凍車			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
自家用	切れ	抹消	1,166 km	2,300 kg	L	W	H	株トーリク・トレーダーズ
営業用					6,260	2,250	2,115	
レンタカー	R5・9・16		タコグラフ年月					
不明								

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A	240	馬力	R券	<input type="radio"/>	預託金	10,900	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無し						T/M	<input checked="" type="radio"/>	6	速	自動車税	円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	異常無し						PS	<input type="radio"/>	PW	<input type="radio"/>	キャブ内部								
上物メーカー名	トランテックス						汚れ		<input checked="" type="radio"/> 少	中	多								
年式、型式及状態	No、V023H44-48						シート破れ		有	<input checked="" type="radio"/> 無									
その他	TDJ50D 低温使用 格納ゲート、ラジコン						クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無									

外装状態	 						タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <input checked="" type="checkbox"/> 上 前 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 スペア <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 工具 ジャッキ サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5 スノータイヤは表記する			
Fガラス状態	 									
要交換	良好	飛石有								
記録簿	有	無								
PMマフラ	有	無								
証明書	有	無								
速度抑制	有	無								
証明書	有	無								